Ontre les risques mécaniques







Un gant de protection contre les risques mécaniques doit avoir un niveau de performance de niveau 1 ou plus pour, au minimum l'une de ses propriétés (Abrasion, résistance à la coupure, déchirure, perforation) et, au minimum, un niveau A pour la résistance à la coupure selon l'ISO.



